



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 10:11:57 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos; Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Uruguai, 600

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523987 Lon: -43.206268



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,484

N_m

7,508,066

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições indicativas de processos recentes. Imóveis com distancia superiores a 15 metros de distancia para o maciço.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240501-131418.jpg

Descrição da foto1

Imoveis a jusante do maciço.

Código do registro:

39_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_Thaís Belloti Loureiro