



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 26, 2024, 9:52:11 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Patrícia Quadros Gondim Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Rua luiz xavier, 80

Localidade:

Siméria

GPS

Área analisada:

Lat: -22.544717 Lon: -43.201919



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,903

N_m

7,505,765

Descrição:

Motivo:

Risco remanescente. Não foi possível entrar no imóvel.

Fotos:

Foto1



26/04/24 09:54:01 Coord: 23K 684903E 7505765N

Descrição da foto1

Entrada da escadaria que leva a ocorrencia

Código do registro:

3_Siméria_Bárbara Cardoso Leite_Patrícia Quadros Gondim Leite_