



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 9:13:34 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida General Marciano Magalhães, 982

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524395 Lon: -43.161491



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,089

N_m

7,507,965

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

403_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_