



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 10:17:25 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Augusto Severo, 597

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529232 Lon: -43.161451



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,087

N_m

7,507,429

Descrição:

Motivo:

Area relacionada a dois pontos de ocorrencia, onde não foi possivel acessar a encosta a montante das edificações. Segundo relato da moradora não há registro de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

406_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_