



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 11:24:05 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua João Baravelli, 218

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526858 Lon: -43.162155



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,018

N_m

7,507,693

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local, somente que desce muita água da drenagem natural.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da moradia com ponto de ocorrencia.

Código do registro:

407_Morin_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_