



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 11, 2024, 3:35:39 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua do Açudes, 46


Localidade:

Açudes

GPS

Área analisada:

Lat: -22.547284 Lon: -43.178724



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,286

N_m

7,505,452

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: moradora informou não haver ocorrencia de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do terreno da casa 46.

Código do registro:

409_Açudes_Jéssica Tiné Pôssa_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_