



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:09:58 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos; Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua República do Peru, proximo ao 232


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522367 Lon: -43.205726



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,541

N_m

7,508,245

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições indicativas de processos recentes. Imóveis com distancia superiores a 30 metros de distancia para o maciço rochoso e visada frontal do mesmo.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240501-141443.jpg

Descrição da foto1

Ponto de visada do deslizamento que ocorreu em 2022.

Código do registro:

40_Quintandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_Thaís Belloti Loureiro