



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 11, 2024, 2:42:05 PM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua do ouro, primeira casa a direita


Localidade:

Lopes Trovão

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535233 Lon: -43.173256



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,864

N_m

7,506,780

Descrição:

Motivo:

Segundo o morador nao houve registro de ocorrencias no local

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao ponto de ocorrencia

Código do registro:

412_Lopes Trovão_Lívia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_