



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**Jun 11, 2024, 4:00:05 PM**

Palavra Chave:

**11824420722**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Livia dos Santos Torres**

Técnico 2:

**Marcella Rodrigues de Jesus**

Equipe:

**Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Lopes Trovão, 423**


Localidade:

**Lopes Trovão**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53406 Lon: -43.172551



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

687,939

N\_m

7,506,909

Descrição:

Motivo:

**Não foi possível acessar o local, mas o morador vizinho informou que houve ocorrência de deslizamento em 2022.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Visada do ponto de ocorrencia**

Código do registro:

**413\_Lopes Trovão\_Lívia dos Santos Torres\_Marcella Rodrigues de Jesus\_**