



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 11:21:08 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Carmem Ponte Marcolino,163


Localidade:

Chacara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529796 Lon: -43.180764



E_m

687,099

N_m

7,507,391

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Local contemplado com obra de contenção

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra de contenção no local

Código do registro:

414_Chacara Flora_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_