



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 2:14:34 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Constancia Souza Garcia, 281


Localidade:

Chacara flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529245 Lon: -43.180439



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,134

N_m

7,507,452

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indícios de instabilidade

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local da vistoria

Código do registro:

415_Chacara flora_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_