



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 2:20:14 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Constancia Souza Garcia, 281B

Localidade:

Chacara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529189 Lon: -43.180271



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,151

N_m

7,507,458

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem acesso ao local

Fotos:

Foto1



12/06/24 14:21:04 Coord: 23K 687151E 7507458N

Descrição da foto1

Origem do ponto da defesa civil

Código do registro:

416_Chacara Flora_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_