



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 11:31:06 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Juvenal Amaral, 70


Localidade:

Chácara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531594 Lon: -43.17692



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,492

N_m

7,507,187

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Área que foi atingida em 2022 por fluxo de água e lama provenientes de deslizamentos da Vila Felipe

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de ocorrencia da Defesa Civil

Código do registro:

418_Chácara Flora_Jéssica Tiné Pôssa_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_