



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 2:55:04 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Travessa Paulo Roberto Filgueiras, 787A


Localidade:

Chácara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531131 Lon: -43.178902



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,289

N_m

7,507,241


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há ocorrências de deslizamentos no local. Os 8 chamados abertos são referentes aos deslizamentos ocorridos na rua à montante.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

419_Chácara Flora_Jéssica Tiné Pôssa_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_