



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:19:05 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcela de Carvalho Lobato

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcela de Carvalho Lobato;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua República do Peru n 50f


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523237 Lon: -43.206562



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,454

N_m

7,508,150

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foi identificada nenhuma feição ou processo de instabilidade no local.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240501-142133.jpg

Descrição da foto1

Local de apontamento de ocorrencia de 2022. Não foi observada a presença de feições/ processos de instabilidade

Código do registro:

41_Quitandinha_Rua República do Peru n 50f