



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 9:29:35 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Otto Reymarus, 473

Localidade:

Lopes trovão

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534314 Lon: -43.171768



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,019

N_m

7,506,880


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: segundo relato de moradores não há registro de deslizamento no local. Porem há uma encosta com aprox. 40 m de altura com inclinação superior a 60 graus composta por blocos de rochas

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da encosta citada

Código do registro:

420_Lopes trovão_Lívia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_