



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 11:41:49 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Euclides de Oliveira, 470

Localidade:

Meio da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.540904 Lon: -43.175661



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,609

N_m

7,506,155

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foi possível acessar o local. Morador local informou que não houve registro de deslizamentos na área. Area proximo a drenagem natural com presença de bloco, longe das residencias.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240612-144457.jpg

Descrição da foto1

Vista frontal do ponto da ocorrencia

Código do registro:

421_Meio da Serra_Lívia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_