



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 9:44:24 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua bartolomeu sodré, 766

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506072 Lon: -43.157828



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,491

N_m

7,509,989

Descrição:

Motivo:

Não houve ocorrências

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Localidade aproximada da não ocorrencia

Código do registro:

422_Caxambu_Dimitri Tallemberg Soares_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_