



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 4:01:38 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Francisco Peixoto da Costa


Localidade:

Lusitano

GPS

Área analisada:

Lat: -22.504371 Lon: -43.152681



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,023

N_m

7,510,171

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem indícios de ocorrências de origem geológicas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local em construção, na qual foi cortado um talude vertical.

Código do registro:

424_Lusitano_Dimitri Tallemberg Soares_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_