



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 2:44:19 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alisio Alves


Localidade:

Lusitano

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506586 Lon: -43.152716



E_m

690,016

N_m

7,509,926


Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Não foram encontrados evidencias de movimentação, casa a jusante construída com blocos de concreto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Microtalude

Código do registro:

425_Lusitano_Bárbara Cardoso Leite_Thayane Dutra Schuindt_