



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 12, 2024, 3:07:28 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Aluisio Alves

Localidade:

Lusitano

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506819 Lon: -43.151609



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,130

N_m

7,509,899

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Talude dentro de terreno particular, não foi possível ver com detalhes, obra feita no talude alvo

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal.

Código do registro:

426_Lusitano_Bárbara Cardoso Leite_Thayane Dutra Schuindt_