



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 7, 2024, 9:25:54 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Travessa em frente a Rua Vereador Arnaldo Azevedo n 390

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515931 Lon: -43.170414



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,183

N_m

7,508,914

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Área plana, sem encosta próxima.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada do ponto em análise.

Foto2



Descrição da foto2

Outro lado da travessa.

Código do registro:

427_Centro_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_