



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 11:05:19 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Sargento Boening, 665

Localidade:

Sargento Boening

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533053 Lon: -43.185136



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,645

N_m

7,507,036

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal de ponto de ocorrencia.

Código do registro:

428_Sargento Boening_Jéssica Tiné Pôssa_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_