



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:30:24 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos; Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Republica do Peru


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524504 Lon: -43.208603



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,243

N_m

7,508,012

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram identificadas feicoes de instabilidade. Segundo o morador da casa 316, a rua sofre com alagamentos em periodos chuvosos.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240501-143350.jpg

Descrição da foto1

Foram identificadas presença de bananeiras e bambus a montante dos imóveis.

Código do registro:

42_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_Thaís Belloti Loureiro