



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 11:36:36 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Waldemar Ferreira da Silva, 651


Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.503946 Lon: -43.157363



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,542

N_m

7,510,224

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento; não ocorrencia, local sem indícios de movimento de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal da residencia

Código do registro:

430_Caxambu_Dimitri Tallemberg Soares_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_