



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 2:43:51 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Serra da Estrela, próximo ao restaurante Moqueca da Serra


Localidade:

Meio da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.543117 Lon: -43.181162



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,041

N_m

7,505,917

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de queda de árvore. Não foi identificado indicativos de processos geológicos na área

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Árvore tombada

Código do registro:

431_Meio da Serra_Jéssica Tiné Pôssa_Marcella Rodrigues de Jesus_