



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 1:16:56 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Servidao Manoel dos Santos Climas

Localidade:

Chacara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53125 Lon: -43.178409



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,340

N_m

7,507,227

Descrição:

Motivo:

Ponto referente ao deslizamento maior que esta próximo a servidão foi invadida pelo material do deslizamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do ponto

Código do registro:

434_Chacara Flora_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_