



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 9:20:26 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Francisco Peixoto da Costa

Localidade:

Lusitano

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505039 Lon: -43.149759



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,323

N_m

7,510,094

Descrição:

Motivo:

Residência apresenta apenas problemas estruturais.

Fotos:

Foto1



13/06/24 09:23:20 Coord: 23K 690322E 7510094N

Descrição da foto1

Residência escondada

Foto2



Código do registro:

437_Lusitano_Bárbara Cardoso Leite_Thayane Dutra Schuindt_