



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jun 13, 2024, 3:03:17 PM**

Palavra Chave:

**14372906714**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite;Thayane Dutra Schuindt;**

Informações de localização:

Endereço:

**Servidão Gonçalves aldeia**

Localidade:

**Bela Vista**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.496761 Lon: -43.149351



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**690,376**

N\_m

**7,511,010**


Descrição:

Motivo:

**Origem, mapeamento. Não há registro de ocorrencias**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Vista frontal**

Código do registro:

**438\_Bela Vista \_Bárbara Cardoso Leite\_Thayane Dutra Schuindt\_**