



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 3:09:47 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Marcolino Simões ferreira 135

Localidade:

Bela vista

GPS

Área analisada:

Lat: -22.497043 Lon: -43.148859



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,426

N_m

7,510,978

Descrição:

Motivo:

Mapeamento, não foram encontradas evidencias de risco.

Fotos:

Foto1



13/06/24 15:10:42 Coord: 23K 690426E 7510978N

Descrição da foto1

Talude com muro a jusante

Código do registro:

439_Bela vista_Bárbara Cardoso Leite_Thayane Dutra Schuindt_