



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 1, 2024, 11:59:39 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos; Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Uruguai prox n 375


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525603 Lon: -43.208572



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,244

N_m

7,507,890

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: área próximo ao maciço, não foi possível ter acesso aos imóveis. Não foi possível identificar feições de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240501-150248.jpg

Descrição da foto1

Imoveis a jusante do maciço.

Código do registro:

43_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_Thaís Belloti Loureiro