



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 13, 2024, 3:14:54 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Hipolito Hermogenio Mussel, 120A

Localidade:

Bela vista

GPS

Área analisada:

Lat: -22.497407 Lon: -43.149536



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,356

N_m

7,510,938

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Relacionado a solapamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Solapamento de margem

Código do registro:

440_Bela vista _Bárbara Cardoso Leite_Thayane Dutra Schuindt_