



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 14, 2024, 9:26:04 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Saerp, 433


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515085 Lon: -43.16938



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,290

N_m

7,509,006

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco.

Fotos:

Foto1



14/06/24 09:29:07 Coord: 23K 688290E 7509007N

Descrição da foto1

Acesso ao ponto de ocorrencia.

Código do registro:

441_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Marcella Rodrigues de Jesus_