



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 14, 2024, 9:35:09 AM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Sá Earp, 430


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515382 Lon: -43.169541



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,274

N_m

7,508,973

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco. Área de alagamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto de acesso.

Código do registro:

442_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Marcella Rodrigues de Jesus_