



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 14, 2024, 9:55:45 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa; Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Anita Garibaldi, 319

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514841 Lon: -43.164902



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,752

N_m

7,509,027

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco.

Fotos:

Foto1



14/06/24 09:57:18 Coord: 23K 688752E 7509027N

Descrição da foto1

Foto do acesso

Código do registro:

443_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Marcella Rodrigues de Jesus_