



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 17, 2024, 1:28:39 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua candido martins, ao lado do 777

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.516304 Lon: -43.165385



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,700

N_m

7,508,866

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: estão sendo realizadas as intervenções geotécnicas no local e nao há moradias em risco.

Fotos:

Foto1



17/06/24 13:32:33 Coord: 23K 688699E 7508866N

Descrição da foto1

Obra geotécnica

Foto2



Código do registro:

444_Centro_Lívia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_