



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 17, 2024, 3:38:05 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santos Dumont, 847


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514661 Lon: -43.167666



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,467

N_m

7,509,051

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram identificadas feições indicativas de risco geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao local do ponto de ocorrencia

Código do registro:

446_Centro_Lívia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_