



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 17, 2024, 3:51:51 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santos Dumont, servidão Pedro Antonio Correa, 909


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515174 Lon: -43.167604



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,473

N_m

7,508,994

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: segundo morador nao ha registro de deslizamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao ponto de ocorrencia

Código do registro:

447_Centro_Livia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_