



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 9:13:37 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Silveira da Mota, 62.

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.251245 Lon: -43.072973



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,583

N_m

7,538,098


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram identificadas evidencias de risco geológico. Foi relatado que não há registro de deslizamentos no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

449_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_