



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 1, 2024, 12:15:51 PM**

Palavra Chave:

**11824420722**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Marcella Rodrigues de Jesus**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Técnico 3:

**Thaís Belloti Loureiro**

Equipe:

**Marcella Rodrigues de Jesus; Samara Cristina Cordeiro dos Santos; Thaís Belloti Loureiro**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Colombia, 1025**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526073 Lon: -43.210341



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

684,062

N\_m

7,507,840

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: Nao foram identificadas feições de instabilidade. Existe um imovel construido em cima de um bloco rochoso e area, que segundo morador, alguns imoveis interditados**

Fotos:

Foto1



Foto1-20240501-151819.jpg

Descrição da foto1

**Imovel construido em cima do bloco.**

Código do registro:

**44\_Quitandinha\_Marcella Rodrigues de Jesus\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_Thaís Belloti Loureiro**