



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 9:21:52 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Entroncamento Estrada União Industria com Estrada Silveira da Motra

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.251622 Lon: -43.073582



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,520

N_m

7,538,057

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento (não ocorrencia). Segundo vistoria e relatos dos locais não foram encontradas evidencias de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal do entroncamento

Foto2



Código do registro:

450_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_