



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 10:43:56 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Brejal, 566

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.252392 Lon: -43.070203



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,867

N_m

7,537,967


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento; há uma série de obras de contenção conduzidas de forma adequada e com bom estado de conservação. Não foram encontrados indícios de processos geológicos.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal das localidades visitoriadas.

Código do registro:

451_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_