



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 2:11:05 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Juruá, 71

Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.263205 Lon: -43.074806



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,378

N_m

7,536,776

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Nos dois pontos de ocorrencia proximos, a moradora informou que não há registro de deslizamento no local.

Fotos:

Foto1



18/06/24 14:14:18 Coord: 23K 698378E 7536776N

Descrição da foto1

Vista frontal de um dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

453_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_