



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 2:52:22 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Juruá, 250


Localidade:

Posse

GPS

Área analisada:

Lat: -22.262145 Lon: -43.074843



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

698,375

N_m

7,536,893

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento; não foram encontradas feições ou indícios de risco geológico alto ou muito alto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal da area da ocorrencia.

Código do registro:

454_Posse_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_