



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 10:45:25 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Teotônio Vilela

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523181 Lon: -43.196831



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,455

N_m

7,508,144

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar com crista embaixo da servidão. A servidão está oca e com muitas rachaduras

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz embaixo da servidão

Código do registro:

45_Valparaiso_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_