



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 11:53:34 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua doutor Fabiano Luis Persia Gomes, 50

Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.500667 Lon: -43.163919



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,872

N_m

7,510,596

Descrição:

Motivo:

Não foi possível acessar o local. Segundo moradores nao houve ocorrência de deslizamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Frente da casa onde seria o ponto de ocorrencia

Código do registro:

460_Floresta_Livia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_