



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 1:52:51 PM

Palavra Chave:

11824420722

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Bonjean, 360

Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.499948 Lon: -43.163141



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,953

N_m

7,510,674

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram identificadas feições indicativas de risco geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao ponto de ocorrência.

Código do registro:

461_Floresta_Livia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_