



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 1:58:52 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Marcella Rodrigues de Jesus

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Marcella Rodrigues de Jesus;

Informações de localização:

Endereço:

Rua doutor Bonjean, 444


Localidade:

Floresta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.499029 Lon: -43.162445



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,026

N_m

7,510,775

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram identificadas feições indicativas de risco geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao ponto de ocorrencia

Código do registro:

462_Floresta_Livia dos Santos Torres_Marcella Rodrigues de Jesus_