



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 11:02:14 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Padre Siqueira, 183

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505707 Lon: -43.182244



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,980

N_m

7,510,061

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Area de ocorrencia de 2022 com obra realizada.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra de contenção realizada em 2023

Código do registro:

463_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_