



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 18, 2024, 11:40:09 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua 13 de Maio, 230

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.504376 Lon: -43.181815



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,026

N_m

7,510,207

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geológico observado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso do ponto

Código do registro:

464_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_